


# Test bei deutschem Großkonzern



Rohr vorher



Rohr nachher



Pumpe vorher sauber gereinigt



Pumpe nach 6 Wochen Test

## **Ergebnis:**

Die Rohre wurden frei von Kalkablagerungen

Die Pumpe ist genau so sauber geblieben wie zu Beginn der Testphase (ca. 6 Wochen danach)